

Для проведения сертификации продукции заявитель (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец) оформляет заявку (заявление) по установленной форме и направляет ее в ОСП почтой на адрес: электронной почтой на адрес: os-tverex@yandex.ru , факсом или передает при личном приеме.

Заявка оформляется на конкретную продукцию или группу однородной продукции, сертификацию которой запрашивает заявитель.

Этапы проведения работ по сертификации продукции

1. Регистрация заявки на проведение сертификации продукции.
2. Принятие решения по заявке на проведение сертификации на основании анализа наличия полноты и правильности заполнения всех документов, требуемых в соответствии с нормативными документами, регламентирующими процесс подтверждения соответствия.
3. Заключение договора на проведение сертификации продукции и на проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции (если это предусмотрено схемой сертификации).
4. Идентификация, отбор, направление образцов (проб) в испытательную лабораторию (центр) и взаимодействие с ней.
5. Анализ состояния производства (если предусмотрено схемой сертификации).
6. Проведение испытаний заявленной продукции.
7. Анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании экспертного заключения.
8. Оформление и выдача сертификата соответствия.
9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).